

SOLUÇÃO 2000

CÓD. 380370

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| DESCRIÇÃO | Solução ácida para limpeza e desincrustação de superfícies. | |
| UTILIZAÇÃO | Produto de limpeza indicado para limpeza de superfícies com incrustações de cimento, no interior e exterior. Pode ser aplicado em substratos como pedra natural (exceto mármore ou outras superfícies calcárias), superfícies cerâmicas vidradas, tais como tijoleira, azulejos, litocer, entre outros | |
| PROPRIEDADES | Ação eficaz na remoção de incrustações, deixando a superfície limpa num curto espaço de tempo Fácil aplicação | |
| CARACTERÍSTICAS | Acabamento | Não aplicável |
| | Aspeto | Líquido ligeiramente amarelado |
| | Nº de componentes | 1 componente |
| | COV's (Compostos Orgânicos Voláteis) | Não aplicável |
| | Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa) | O produto deve atuar durante 2 a 3 minutos antes do enxaguamento |
| | Rendimento prático | Variável com a porosidade do suporte e o grau de incrustações |
| | Ponto de Inflamação | Consultar a <i>Ficha de Dados de Segurança</i> |
| | Forma de fornecimento | 1 e 5 litros |
| | Estabilidade em armazém | 1 ano em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos. |
| PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE | Proteger os elementos que não sejam alvo de limpeza, evitando que o produto os ataque e provoque a sua degradação. | |
| INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO | Ferramentas de aplicação | Pincel de cair |
| | Diluição | Pronto a aplicar |
| | Condições durante a aplicação | Por questões de segurança, não aplicar SOLUÇÃO 2000 em dias demasiado ventosos, de forma a evitar a sua dispersão no ar. |
| | Modo de aplicação | <p>Previamente, fazer um teste numa área pequena da superfície a limpar, para verificar se não fica danificada;</p> <p>Aplicar SOLUÇÃO 2000 em camada uniforme, junto da superfície, de modo a evitar ao máximo a dispersão do produto no ar. Encharcar até à saturação da superfície. Este produto deve atuar 2 a 3 minutos antes do enxaguamento;</p> <p>Lavar a superfície abundantemente com água, de preferência com pressão, até remoção completa da sujidade:</p> <p>Após a secagem da superfície, se verificar:</p> <p>Manchas esbranquiçadas (“tipo salitre”): lavar novamente a superfície com água;</p> <p>Sujidade persistente: repetir o procedimento de limpeza, desde o primeiro passo.</p> |
| | Limpeza das ferramentas | Imediatamente após utilização, com água |

SOLUÇÃO 2000

CÓD. 380370

SEGURANÇA E AMBIENTE

Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. O produto está classificado como: Irritante para os olhos e pele.

Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num EcoCentro.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Fábrica de Tintas 2000, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

NOTA IMPORTANTE

Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica de Tintas 2000, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica de Tintas 2000, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.

REVISÃO

NOVEMBRO 2022